

Уважаемые клиенты!

Как эксклюзивный представитель итальянской компании Ferri в России, Сервисная служба компании BaitekMachinery предлагает комплект запасных частей. Исходя из имеющегося у нас опыта проведения ремонтных работ и рекомендаций производителя, был разработан универсальный рем-комплект (ЗИП-пакет) под каждую модель мульчера, содержащий все основные расходные позиции, требующие периодической замены.

Состав ЗИП- пакета

Наименование	Модели		
	THFL	THFM	THFP
Болт резцедержателя большой	21-24 шт.	21-24 шт.	26-30 шт.
Болт резцедержателя малый	21-24 шт.	21-24 шт.	26-30 шт.
Фиксированный резец	21-24шт.	21-24 шт.	26-30 шт.
Подшипник	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Ремень	-	-	5 шт.
Ремень SPBX 1650	5 шт.	5 шт.	-



*Определяется по текущему курсу на день оплаты товара.

