

Уважаемые клиенты!

Как эксклюзивный представитель итальянской компании Ferri в России, Сервисная служба компании BaitekMachinery предлагает комплект запасных частей. Исходя из имеющегося у нас опыта проведения ремонтных работ и рекомендаций производителя, был разработан универсальный ремкомплект (ЗИП-пакет) под каждую модель мульчера, содержащий все основные расходные позиции, требующие периодической замены.

Состав ЗИП- пакета.

Наименование	Модель			
	TFC1600	TFC1800	TFC2000	TFC2200
Подшипник	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Подвижный молоток	36 шт.	28шт.	32 шт.	36 шт.
Ремень	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.
Штифт	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Болт резцедержателя малый	33 шт.	39 шт.	45 шт.	51 шт.
Болт резцедержателя большой	33 шт.	39 шт.	45 шт.	51 шт.
Фиксированный резец	33 шт.	39 шт.	45 шт.	51 шт.



*Определяется по текущему курсу на день оплаты товара.